



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**CAMBIADOR DE BEBÉ HORIZONTAL, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U944**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: La FDA aprobó el uso de polipropileno moldeado por inyección con aditivo antimicrobiano Microban. El mecanismo está reforzado de acero sobre acero, mecanismo de bisagra y chasis de montaje de metal. El cambiador se encuentra etiquetado con instrucciones de uso y mensajes de seguridad en cuatro idiomas.

Interior del dispensador: Parte integral del cuerpo, el cual es estándar con cada unidad.

Cilindro y bisagra oculto proporcionan sistema controlado y suave de abierto y cerrado.

Correas de seguridad: Los sujetadores son de nylon, proporcionan el encaje perfecto a presión para mantener los niños en su lugar.

Tamaño total: 35 3/16 "W x 22 1/4" x 4 "D (cerrado) 23 3/16" D (abierto)

894mm x 565mm x 102mm (cerrado), 589 mm (abierto)

Colores disponibles: Crema y Gris

1.2 Instalación.

Coordine la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con los objetos circundantes. La altura de la unidad al piso debe ser de 121.9cms (48"). Realizar los agujeros correspondientes. Asegure la unidad con los sujetadores adecuados para cada aplicación. La tornillería no está incluida y será responsabilidad del cliente. La tapa puede ser bajada con solamente una mano, y en posición, la fuerza es de menos de 5lbs.


Verifique los códigos locales y escoja el diseño adecuado (hacia adelante o lateral) para su correcto funcionamiento. El cambiador puede soportar hasta 200lbs. cuando se instala correctamente

La unidad debe limpiarse una vez al día con un cepillo de nylon y aerosol desinfectante. Cuando se instala correctamente, cumplen con los requisitos de rendimiento de carga estática de la ASTM.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 – 1000, San José, COSTA RICA
Tel: (506) 2281-2257 E-mail: msa@aicsa.com.mx
Fax: (506) 2281-2256 www.aicsa.com.mx