



**PERFIL DE PVC PARA PAVIMENTOS CERÁMICOS,
MARCA SCHLÜTER, MODELO DILEX-EZ**

1.1 APLICACIÓN Y FUNCIÓN

Schluter®-DILEX-EZ combina un diseño decorativo con una función de alivio de tensión para los acabados de losetas y piedras en una capa delgada de adhesivo.

1.2 SUBMITTALS

A. Información del Producto: El fabricante debe proporcionar información completa de los productos y especificaciones detalladas de cada uno de los componentes de sus perfiles.

B. Catálogos y Muestras: Proporcionar catálogos y muestras de las molduras especificadas, incluyendo la gama de modelos disponibles en la línea de perfiles DILEX-EZ.

C. Presentar Manual de Mantenimiento y Limpieza editado por la fábrica.

1.3 MATERIAL

Schlüter®-DILEX-EZ está disponible en:



PVC

1.4 PROPIEDADES DEL MATERIAL Y CAMPOS DE APLICACIÓN

Schluter®-DILEX-EZ 6 + 9 presenta paredes laterales de PVC rígido, que están conectadas en la parte superior e inferior por zonas de movimiento de PVC blando que forman las superficies visibles. Estos perfiles separan campos individuales en la cubierta de baldosas y acomodan el movimiento a través de las zonas de movimiento de PVC blando. Cada perfil presenta dos superficies utilizables en diferentes colores para aumentar las opciones de diseño. Una superficie del perfil presenta la zona de movimiento de PVC en un color sólido, mientras que la otra superficie presenta una incrustación de latón o cromo incrustada en la zona de movimiento de PVC. DILEX-EZ 6 y 9 son flexibles y pueden usarse para formar curvas. La altura, "H", de DILEX-EZ 6 es 1/4 "(6 mm); la altura, "H", de DILEX-EZ 9 es 11/32" (9 mm).



1.5 PRODUCTOS





1.6 MODO DE EMPLEO

1. Seleccione DILEX-EZ 6 o DILEX-EZ 9 según el grosor de la loseta. Para espesores de baldosas mayores de 11/32 "(9 mm), DILEX-EZ 9 debe ser rebozado con mortero de capa delgada.
2. Coloque los mosaicos hasta el punto donde se instalará DILEX-EZ. Aplique mortero de capa delgada a los bordes de las baldosas. El perfil debe alinearse directamente con las juntas de movimiento en el sustrato a continuación. Presione el perfil contra el borde de la loseta y al ras de la superficie de la loseta para que la sección acanalada con forma de reloj de arena quede completamente incrustada en el mortero.
3. Para la siguiente fila de baldosas, aplique mortero de capa delgada a la pared lateral del perfil DILEX-EZ ya en su lugar; luego presione las baldosas contra el perfil para que estén al ras con la superficie del perfil.
4. DILEX-EZ puede instalarse con o sin una junta pequeña a la loseta adyacente.

1.7 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

- A. Fabricante aceptado: **Schluter**, https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/

Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

1.8 INDICACIONES

Schlüter®-DILEX-EZ no precisa ningún mantenimiento especial. Para las superficies delicadas, debe evitarse el uso de productos de limpieza abrasivos. La capa de óxido que se forma en la superficie de latón o de aluminio puede eliminarse con ayuda de productos de pulir habituales, aunque volverá a formarse con el tiempo. Deterioros en las superficies anodizadas sólo podrán eliminarse con un repintado de la capa.

Tratando el acero inoxidable con pulimento de cromo o productos similares se obtiene una superficie brillante. Las superficies de acero inoxidable expuestas a la intemperie o a sustancias agresivas deberían limpiarse periódicamente con productos de limpieza no agresivos. Una limpieza periódica no sólo mantiene limpio el acero inoxidable, sino también reduce el riesgo de corrosión. En ningún caso los productos de limpieza pueden contener ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico.

Se debe evitar el contacto con otros metales, como, p.e., acero normal, ya que puede provocar oxidaciones. También se debe evitar el uso de herramientas para eliminar restos de mortero, como, p.e., espátulas y lana de acero. En caso necesario, se recomienda la utilización del pulimento de limpieza para acero inoxidable Schlüter®-CLEAN-CP.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx